GOODWE

UT系列 光伏并网逆变器

(GW320K-UT | GW320KH-UT)

快速安装指导

- 因产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如无特殊约定,本文档不可取代产品标签或用户手册。本文档中的所有描述仅作为使用指导。
- 设备所有操作必须由专业、合格的电气技术人员进行,技术人员需熟知项目所在地相关标准及安全规范。
- 未按照本文档或对应用户手册要求安装、使用、配置逆变器造成的设备损坏或人员伤害,不在设备厂商责任范围之内。



固德威官网



340-00931-03

固德威技术股份有限公司


中国 苏州 高新区紫金路90号 T: 400-998-1212 www.goodwe.com service@goodwe.com

1 包装信息


N:数量依据产品配置而定。




2 安装要求




安装接线流程




安装接线流程




⑥ 连接AC线







G G

线缆外径范围(mm)						
Е	14-16	18-20	22-24	26-28	-	-
F	33-35	38-40	43-45	53-55	63-65	73-75
G	18-20	22-24	26-28	30-32	36-38	-
Н	14-16	18-20	22-24	26-28	-	-









小固云窗 WEB



小固云窗 APP





SolarGo App 用户手册 用户手册